


Esquisse : Exercice 4

Objectif :


Réalisation de contours complexes sans rajouter de cote ni de contrainte.


Méthode :

Utiliser les auto-contraintes et les cases appropriées du **SmartPick** de la barre **Outils d'esquisse**




Conseils :

Commencer par tracer un trait d'axe  pour le départ du trou oblong, penser à utiliser la case **A** pour l'angle de 28°

Utiliser les contours prédéfinis, ici **Contour oblong en arc** 

Tracer deux cercles de rayon 20 et 25 penser à utiliser les options :



Utiliser l'icône **Droite bi-tangente**  pour ne pas avoir à ajouter de contraintes

Utiliser l'icône arc ou cercle pour tracer le $\frac{1}{2}$ cercle non coté.

Terminer en utilisant un double clic sur la gomme pour supprimer les traits inutiles.

Rajouter les contraintes manquantes.

