

## TP6

Support: mors mobile (électrode pour électro-érosion)

Objectifs: générer un programme CN iso à partir d'une pièce complexe 3 D

procédure :

Faites une copie, dans votre répertoire de travail des pièces suivantes situées dans le répertoire TP6:

- electrode mors 1.CATPart
- brute electrode 1.CATPart

Enlever l'attribut de lecture seul de vos fichiers

